

ریاست جمهوری  
سازمان ملی استاندارد ایران

شماره: ۴۵۶۹۴  
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸  
پوست:

معاونت تدوین و ترویج استاندارد

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

موضوع: انجام اقدامات نظارتی در خصوص نصب و جانمایی بخاری های فن دار و صنعتی

با سلام و احترام

پیرو اطلاعات واصله مبنی بر وقوع حادثه نشت گاز احتراق و درگذشت سه تن از کارکنان وابسته به شرکت های پیمانکاری ابرانس که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۷ در حسینیه واقع در روستای سرخکان شهرستان سردسیر استان کرمان ، که در اثر نشت گاز احتراق حاصل از دودکش های بخاری صنعتی فن دار رخ داده است و با توجه به اینکه حسب گزارشات دریافتی بخاری مورد نظر دارای دودکش و جانمایی نامناسب بوده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید در راستای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، اقدامات نظارتی لازم در خصوص رعایت نکات ایمنی در زمینه نصب و جانمایی این گونه بخاری ها و دودکش آن ها ، معمول گردد .

شورای برتری سازمان نظام مهندسی ساختمان
ورود به سپهر خانه
شماره: ۴۵۶۹۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸



بسمه تعالی



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
شورای مرکزی



تاریخ: ۲۶/۳/۹۸  
شماره: ۴۵۶۹۴/ش/م  
پیوست: درج

### رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)

با سلام،

احتراماً، به پیوست نامه شماره ۴۵۶۹۴ مورخ ۹۸/۰۲/۲۸ معاونت نظارت به اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایفاد می گردد. لذا با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمایید، در راستای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اطلاع رسانی مؤثر و اقدام لازم بعمل آید.

05/62

فوج اله رجیبی  
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

